

Vognoplysninger

| DSB nummer | Litra | Byggeår og -sted | | | | Må befordre |
|-------------------|-------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| | | Beholder | | Undervogn | | |
| 44 86 735 1 142-5 | Zs | 1987 | PAM | 1964 | Scandia | Olie- og opløsningsmiddelaflald |
| - - 735 1 143-3 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 144-1 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 145-8 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 146-6 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 147-4 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 148-2 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 149-0 | - | 1991 | KN | 1964 | - | |
| - - 735 1 150-8 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 151-6 | - | 1993 | Alustål | 1964 | - | |
| - - 735 1 152-4 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 153-2 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 154-0 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 155-7 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 156-5 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 157-3 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 158-1 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 159-9 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 160-7 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 161-5 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 162-3 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 163-1 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 164-9 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 165-6 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 166-4 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 167-2 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 168-0 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 169-8 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 170-6 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 171-4 | - | 1994 | - | - | - | |
| - - 735 1 172-2 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 173-0 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 174-8 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 175-5 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 176-3 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 177-1 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 178-9 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 179-7 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 180-5 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 181-3 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 182-1 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 183-9 | - | - | - | 1963 | - | |
| - - 735 1 184-7 | - | - | - | 1964 | - | |
| - - 735 1 185-4 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 186-2 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 187-0 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 188-8 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 189-6 | - | - | - | - | - | |
| - - 735 1 190-4 | - | - | - | 1963 | - | |

fortsættes

Vognoplysninger

| DSB nummer | Litra | Byggeår og -sted | | | | Må befordre |
|-------------------|-------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| | | Beholder | | Undervogn | | |
| 44 86 735 1 191-2 | Zs | 1995 | Alustål | 1963 | Scandia | Olie- og opløsningsmiddelfald |
| - - 735 1 192-0 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 193-8 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 194-6 | - | - | - | 1964 | - | - |
| - - 735 1 195-3 | - | - | - | 1963 | - | - |
| - - 735 1 196-1 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 197-9 | - | - | - | 1964 | - | - |
| - - 735 1 198-7 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 199-5 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 200-1 | - | 1996 | - | - | - | - |
| - - 735 1 201-9 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 202-7 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 203-5 | - | - | - | 1963 | - | - |
| - - 735 1 204-3 | - | - | - | 1964 | - | - |
| - - 735 1 205-0 | - | - | - | 1963 | - | - |
| - - 735 1 206-8 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 207-6 | - | - | - | 1964 | - | - |
| - - 735 1 208-4 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 209-2 | - | - | - | - | - | - |
| - - 735 1 210-0 | - | - | - | 1963 | - | - |